


Instruction



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Anbauleuchten mit einem Keil. Sie ein 2/0x2/40V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsleiter, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 2/0x2/40V 50Hz Stromkabel. Wenn die Befestigung der Leuchte nicht durch die Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Platz, Leuchte in der Montagebohrung stecken lassen.
- Schneiden Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a keel for surface-mounted lamps.
- Take 2/0x2/40V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out of the wall.
- Connect the lamp to the 2/0x2/40V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/keel and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Turn on the power supply for the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установіть світлодіодна забігована при вимкненні електрики мережі.
- Підготуйте місце для установки світлодіодна - монтажний отвір для вбудованих, посадочне місце для накладних.
- Вивести в місце установки проводів монтажні 2/0x2/40V 50 Hz, в тому числі дрот заземлення, якщо він є в світлопроводу.
- Підключити світлодіод до мережі 2/0x2/40V 50 Hz. Якщо в світлопроводу передбачений дрот заземлення, його також необхідно підключити.
- Налаштувати світлодіод в отвір/на виступ / посадочне місце.
- Встановити лампу у цоколь і зафіксувати її.
- Включити подачу електричного струму до світлодіода і переконатися в його правильній роботі.

Інструкція по установке:

- Установить светодиодная забігована при выключенной электрики мережі.
- Подготовить место для установки светодиодна: посадочное отверстие для встраиваемых, посадочное место для накладных.
- Вывести в место установки проводов монтажные 2/0x2/40V 50 Hz, в том числе провод заземления, если он есть в светопроводу.
- Подключить светодиод к сети 2/0x2/40V 50 Hz. Если в светопроводу предусмотрено дрот заземления, его также необходимо подключить.
- Установить светодиодик в монтажное отверстие/посадочное место.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Включить подачу питания на светодиодик и убедиться в его корректной работе.

Vertretung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliate / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fabrica / Fabrica de filial / Šube
Fabrika / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramã
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filialna zavoda
mãgovařeni / Офиц. заводъ виробника / Офиц.
представителство на завода / Официальный представитель
фабрики / 代表工場 / 代表工場 / 代表工場 / 代表工場

